

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

Зам. зам. г.о. Сызрань

подпись

Ф.И.О.

20*21*г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ 36121

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
- 1.2 Адрес объекта 446031, г.Сызрань, Самарская область, ул. Звездная д. 8 тел./факс 8(8464)96-44-20
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7495,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 21953,3 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта: -
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021г, капитального: -*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446031, г. Сызрань, Самарская область, ул. Звездная д. 8
- 1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Западное управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного

аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 732/ 455

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №1,2,5,10,11,12,13,14,15,27,28,28к,34,36,65124а,130. Остановка «Товары для дома и быта»(ОМ-2).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 480 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестница, склон при подходе к школе)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В(К, О)
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В(К, О)
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно следующим категориям инвалидов:
К, О, Г, У

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)



Утверждаю:

«Руководитель межведомственной рабочей группы»

Зам. начальника А.Н. Чердаков

Ф.И.О.

02

2021 г.

2021 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 36/21 от « 04 » 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 города
Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446031, г.Сызрань, Самарская область, ул. Звездная д. 8 тел./факс 8(8464)96-44-20, school23_szr@samara.edu.ru, директор Мерс Алевтина
Михайловна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Сызрань, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 455/732

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 3-х этажное здание, материал несущих стен — бетон, блоки, материал лестниц — железобетон бетон
(отдельно стоящее; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 13 (2 - парадных, 11 - запасных)

8. Год постройки 1988

9. Год последней реконструкции 2011 (спортивные залы 1этаж, 3 дошкольные группы)

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	480	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус, маршрутное такси №1,2,5,10,11,12,13,14,15,27,28,34,35,65,124а,130 остановка «Товары для дома и быта»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть	
Регулируемые переходы	нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть	
Внеуличные переходы	нет	нет
	с пандусом	нет
	с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	есть
Открытые лестницы	есть	нет
Поручни на лестницах	есть	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7

	Вход на территорию (при наличии ограждения):						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2	К, О			
	* Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г			
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	* Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,74	К			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,87	К			
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	Нет	С			
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	Нет	С			
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	Нет	С			
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет	С			
	* Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,1	К, С, О	ремонт		
	* Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,1	К, С, О	ремонт		
	* Места отдыха	наличие	нет	К, О	оборудование		
	Автостоянка и парковка для посетителей					Не	

	(при наличии)						предусмотрено основной деятельностью
	Расстояние до входа в здание		≤ 50 м	73		К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м		> 5% (не менее 1 места)			К	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида		6 x 3,6 м			К	
	Открытая лестница			нет			
	Ширина лестничных маршей		≥ 1,35 м			О, С	
	Марш лестницы между площадками		3-12 ступеней			О, С	
	Единообразная геометрия ступеней		наличие			О, С	
	Высота подступенка		0,12 - 0,15 м			О, С	
	Ширина проступей		0,35 - 0,4 м			О, С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней		наличие			С	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м		≥ 0,8 - 0,9 м			С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие			О, С	
	Расстояние между поручнями		≥ 1,0 м			О, С	
	*горизонтальные завершения поручня		≥ 0,3 м			О, С	
	не травмирующие окончания		наличие			О	

	- высота поручней	0,9 м		О		
	Пандус на рельефе		нет			
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, Ø		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	1,2м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,35x2,23	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Да	К, О, С		
	*Навес	наличие	Нет	К, О		Навес над пандусом имеется только на пожарном выходе
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥1,0 м	Нет			
	Информация об объекте	наличие	Нет	Г		
	Лестница наружная	наличие	Да		ремонт	
	Нескользящее покрытие	наличие	Нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м	нет	С		

	вверху и внизу тактильной полосы						
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С			
	Поручни с двух сторон	наличие	да	О, С			
	- на высоте	0,9 м	0,72	О, С			
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С			
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	да	О, С			
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С			
	Пандус наружный	наличие	нет			Пандус имеется только на пожарном выходе	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К			
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К			
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К			
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О			
	Разворотные площадки:						
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К			
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К			
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К			

	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м		К		
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие		К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м		К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м		К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		Поручни с одной стороны
	- на высоте	0,9 м	0,72	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м		К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		К	
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				
	- стационарный	наличие	Да	К	
	- мобильный	наличие		К	
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,91	К	
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м		К	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	Нет	К, О	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г	
	*Тактильная схема	наличие	Нет	С	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г	

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	Нет	О	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	Нет	К	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	Нет	С	
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	
	Контрастная маркировка	наличие	Нет	С	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О	С одной стороны
	- на высоте	0,9 м	Нет	О	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	О	
	Пандус внутренний на этаже		нет		
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К	
	Угол уклона	≤ 5°		К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	

	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С	Только с одной стороны
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С	
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С	
	- не травмирующие окончания	наличие	Нет	О, С	
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С	
	Лестница №2 (запасная, пожарная)				Установлен подъемник для инвалидов
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	К	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м								
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	да						Только с одной стороны
	- на высоте	0,9 м	0,72м						
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	0,3		К				
	- не травмирующие окончания	наличие	Да						
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет						
	Лифт пассажирский	наличие	нет						
	Кабина:								
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5$ x $1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1$ x $1,4$			К				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м			К				
	-* Поручни	наличие			О				
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие			Г, С				
	*Знак доступности	наличие			К				

	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	К, Г			
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхнсти	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,2	К		
	*Высота порога	отсутствие	Да	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №		нет			

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$		К		При необходимости
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		При необходимости
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	да	Г		
	Санузел для инвалидов					Имеется кресла, будут смонтированы по необходимости
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,2	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	да	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	> 1 шт.	1	К, О		будут смонтированы по необходимости
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,2	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	да	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	Нет	К, О		

	в т.ч. откидные		нет	К	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	наличие $\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	
	Раковина:		нет		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К	
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85$ м		К, О	
	- опорный поручень	наличие		О	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К	
	Душевые		нет		
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	Нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	Нет	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	нет	С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г	
*Индукционная система	наличие		Г	

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа достойности ВНД (временно не доступен).
Так как:

1. Входная группа: отсутствует пандус (стационарный или мобильный). Тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы, нет разделительных перил на лестнице, поручни необходимо привести в соответствие с требованиями, покрытие лестниц и крыльца требует ремонта.
2. Пути движения: специальных указателей направления движения, навесное оборудование не установлено.
3. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не подключено оборудование с подключением слухового аппарата.
4. Санитарно-бытовая зона: отсутствуют санузлы для МГН, имеющиеся помещения не соответствуют ТСП.
5. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют тактильные средства информации и маркировка помещений, отсутствует речевой маяк у входа.
6. Имеющийся подъемник для инвалидов в настоящее время законсервирован. Для запуска подъемника необходимы средства для

